


セラミックス・断熱調湿材

# Mカル



## 四季を通じて住まいを快適に！



(シックハウス症候群が起きる主な原因)

### 家の床下では


家の床下には、カビの原因とされる湿気が多くあり家の寿命を縮めています。今の住宅は、気密性が高く床下がコンクリートのベタ基礎工法と基礎パッキングが多く採用され、地震対策を重視した造りに成っている為、床下に溜まる結露水やコンクリートから出る水蒸気がこもり、家の健康を害しています。住まいの環境が悪くなりますと、住んでいる人の健康も害されます。

Mカルは木材と同じ働きをし、床下の湿度を調整して有害臭も取り除き健康住宅にします。

### 見えない床下で繁るカビ



土壌に生えたカビ



カビの顕微鏡写真

床下で生えたカビを(財)日本食品分析センターで検査したところ、身体に害があるカビと判定がありました。